



Thành Phố Port Alberni

Sở Cứu Hỏa

Lệnh Chữa Cháy

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

██████████
5005 Nuupt's Ikapis Way
Port Alberni, BC

Chú ý: Chủ sở hữu cơ sở

THEO LỆNH CỦA TRƯỞNG PHÒNG CỨU HỎA – Thành Phố Port Alberni

Nhân viên Sở Cứu hỏa thành phố Port Alberni đã tiến hành điều tra cơ sở được đề cập và thông qua cuộc kiểm tra này đã nhận thấy tình trạng không an toàn tại cơ sở nói trên.

Quy định phòng cháy chữa cháy số 4876 của thành phố cấp cho trưởng phòng cứu hỏa quyền ban hành lệnh để đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn quy định này hoặc loại bỏ hoặc giải quyết nguy cơ hỏa hoạn hoặc mối nguy hiểm khác, cụ thể là phần 29 - Lệnh Hỏa hoạn, tiểu bang, như sau

"Nếu các điều kiện tồn tại trong hoặc trên bất kỳ cơ sở nào mà theo ý kiến của trưởng phòng Cứu Hỏa là nguy cơ hỏa hoạn hoặc mối nguy hiểm khác đối với tính mạng hoặc tài sản có thể ban hành lệnh bằng văn bản."

Do đó, dựa trên thông tin được cung cấp cho tôi vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, tôi, Mike Owens, trưởng phòng sở Cứu Hỏa, thành phố Port Alberni, ra lệnh rằng không có công trình kiến trúc nào tại địa chỉ trên được sử dụng làm nơi ngủ cho bất kỳ người nào có hiệu lực ngay lập tức và cho đến khi trưởng phòng Cứu Hỏa xác định rằng các điều kiện hiện tại không còn gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản nữa.

Trân trọng,
Thành Phố PORT ALBERNI

*** Original Signed ***

Mike Owens
Trưởng Phòng Cứu Hỏa

Đã sao chép:
Hội đồng thành phố
M. Fox, Giám đốc hành chính